



Fredrikstad 13 mai.2016.

Selkirk Stålskorsteiner

Til info så opphørte samarbeidet med Selkirk skorsteiner i 1999 etter at denne fabrikken gikk konkurs. Skorsteinen ble profilert som Jøtul stålskorstein frem til 1999.

I den senere tid har det dukket opp noen tilfeller der skorsteiner av denne modellen er sterkt forringet noe som dessverre kan påvirke funksjon og brann sikkerhet.

Vi anbefaler derfor at skorsteiner av dette fabrikat blir kontrollert og byttes ut dersom det oppdages uregelmessigheter. Det stedlige brann og feiervesen eller kvalifisert skorsteinsinstallatør kan utføre en slik kontroll.

Følgende bør kontrolleres:

- Rust i ytterør (synlig)
- Isolasjon mellom ytre og indre rør (temperaturmåling i skjøter mellom elementer)
- Korrosjon på innvendige rør (spesielt utsatt på fyring med flytende brensel (parafin/ fyringsolje)
- Setningsskader i bolig (glipper mellom skorsteinslementer/ gjennomføringer mot brennbart materiale)

Jøtul AS hadde 10 års garanti på skorsteiner av dette fabrikat, det vil si at dukker det opp skorsteiner med feil/ mangler/ defekter dekkes dette ikke av garantien på skorsteinen. Vi har heller ikke mulighet for å fremskaffe reservedeler til denne type skorstein.

Defekte skorsteiner kan/ bør erstattes med ny skorstein. Dagens skorstein fra Jøtul er bygget opp av andre materialer og har 25 års garanti.

Rehabilitering/ utskifting av skorsteiner er søknadspliktig arbeid i.h.h.t Plan og bygningsloven og må utføres av kvalifisert/ godkjent person/ foretak.

Jøtul AS

Svein Sanne
Kundeservicesjef.

Tel. +47 69 35 90 00
Fax +47 69 35 90 01
www.jotul.com